

## Продолжение приложения А

**Таблица соответствия типа ТП и маркировки кабеля**

Тип термопары	Маркировка места А	Тип компенсационного кабеля	Провод компенсационного кабеля, соединяемый с «U+»
ТХА(К)	КИ-ХА	Хромель-алюмель	Хромель
ТХК(Л)	КИ-ХК	Хромель-копель	Копель
ТЖК(Ж)	КИ-ЖК	Железо-константан	Железо
ТНН(Н)	КИ-НН	Медь-медь-никель	Медь
ТПП(С)	КИ-ПП	Медь-медь-никель	Медь
ТПР(В)	КИ-ПР	Медь-медь-никель	Медь
ТМК(Т)	КИ-МК	Медь- константан	Медь
ТВР(А-1)	КИ-ВР	Железо-манганин	Железо

**Рисунок А. 24**